为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长,确保安全使用,请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项,可能会导致人员受伤及物品损坏。

<u>∧</u> 警 告│表示可能导致死亡或重伤的危险状态。

△警告 本公司的产品为一般工业用途而开发和生产的。

对于需要考虑安全性的用途,请用户事先进行确认。

请不要将其用于体内埋植、体内注入或部分会残留在体内的用途。

不保证与该用途相关的适应性及安全性。

使用本公司产品前请仔细阅读使用注意事项。

注)有关文中带 ※ 号的部分,请参照网页的术语说明。

FUSSOTHERMO-S100°C HOSE

① 胶管使用上的注意事项

1. 用途· 小警告 FUSSOTHERMO-S100°C HOSE (胶管及扣压品) 是面向一般工业用途而开发、制造的产品。

对于需要考虑安全方面的用途,请用户事前进行确认。

请不要在植入、注入体内的用途或者一部分可能残留在体内的用途上使用。

本公司不保证与此类用途有关的适应性、安全性。

- 2. 使用压力...有时会引发胶管的破裂、接头脱落。
 - · / 警告 请在使用压力范围内使用胶管。
 - •胶管会因为内压的变化而伸长或者缩短,或者发生扭曲、膨胀,所以请在配管上留有余量。
 - •加压(负压)时,请慢慢操作阀门开闭,避免施加冲击压。
- 3. 使用流体...有时会引发胶管的剧烈老化、剥离、破损、金属装配件脱落等。
 - · 小警告由于FUSSOTHERMO-S100°C HOSE采用特殊粘接结构,因此即使内层耐流体能力强,流体有时也会因为使用条件(压力、温度等)、使用流体(药品、溶剂等)而透过内层,中间层、外皮出现老化、膨润、剥离。请用户务必在实际的使用条件下确认。(耐药数据请到本公司网站确认,或者咨询本公司客服中心)
 - 小警告与氟树脂相比,外层材料的耐药性差。请不要浸泡在药品等中或者让药品附着在外层、端面。
 - ·FUSSO THERMO-S100°C HOSE虽然在最内层使用了氟树脂,对汽油等燃料油、甲苯等溶剂具有耐性,但是请不要用作燃料配管。
 - ·请在-5℃~ °C的温度范围内使用。请不要用于超过100°C的高温水。

进行蒸汽清洗时,请在饱和蒸气压0.2MPa (130°C)以下进行短时间使用。

- 4. 允许弯曲 ... 胶管的破裂等有时会缩短胶管使用寿命。
 - <u>小</u> 警告 请不要在胶管的最小弯曲半径以下使用,或者在过分弯曲、折弯、扭曲的状态使用。
 - •请不要在接头附近过度弯曲的状态、施加张力的状态使用。

② 装配注意事项

- 1. 接头 胶管的破裂、接头脱落等有时会引发流体喷出、胶管弹跳等,诱发伤害事故。
 - · <u>小</u> 警告 请使用与胶管尺寸相符的接头金属装配件、胶管接头等。

 - · △ 警告 19 p以上的胶管请使用2个以上的胶管夹等,设置多个管夹,均匀紧固。
 - 🗥 警告 请绝对不要扣压市面上销售的扣压金属装配件后使用。否则有时会损伤胶管内管、外层,导致流体泄漏、胶管破损。
- 2. 胶管夹 有时会因为胶管折断、从胶管接头脱落引发流体泄漏、喷出等伤害事故。
 - •请不要用金属丝等代替胶管夹。
 - •请注意将胶管夹禁锢在管接头竹笋形状的中间,避免胶管的外层折断。
 - •安装了胶管夹、接头金属装配件时,请确认安装部的安全性(应无泄漏、金属装配件脱落)。
 - ・ 小警告 请使用2个以上的胶管夹等,设置多个管夹,均匀紧固。
 - •各公司对胶管夹的使用所规定的规格不同,请在咨询各胶管夹厂家之后挑选。

③ 与检查有关的注意事项 *这是长期安全地使用胶管上的重要事项。

*清洗处理示例:用100°C热水清洗30分钟。

- - •在胶管表面、内管等上发现划伤、异常时,请更换成新的胶管。

否则有时会在使用中从伤口快速开裂或者发生剥离,导致胶管的破损、破裂。

- 3. 胶管的寿命受流体的物理性质、温度、流速、加压减压的频次的影响大。在开始工作前检查、定期检查中观察到以下的异常或其征兆时,请立即停用,更换成新的胶管。
 - 1. 接头附近的异常...局部伸长、弯曲、泄漏、膨胀、插入管接头的深度变浅。
 - 2. 有无外伤...外表面的严重损伤、开裂、加强层浸水
 - 内表面的异常…内表面的膨胀及剥离、磨损(胶管的加强材料外露)
 (注)当内表面有异常时,胶管的剥离物、加强材料的断片可能混入流体物中。
 - 4. 变化明显的其他情形(硬化、膨润、开裂、膨胀、加强层变色等)

④ 维持、管理上的注意事项 *这是长期安全地使用胶管上的重要事项。

使用后的胶管保管

- 1. 胶管使用后,请去除胶管内的残留物。
- 2. 请保管在阳光直射不到、通风良好的地方。
- 3. 为了避免过度弯曲或者避免扭曲、折弯,请尤其不要挂在墙壁的钉子等上保管。

当作库存品保管

- 4. 请将胶管装进箱子里,保管在阳光直射不到、湿度低、通风良好的地方。如果从箱子里拿出来保管,由于具有容易带电的性质,灰尘、垃圾等会被吸附在胶管表面,容易变脏,导致不卫生。
- 5. 在从箱子里拿出来的状态,请不要保管在橡胶产品等的附近。即使不直接接触产品,有时也会变色。

⑤ 与废弃有关的注意事项

- 1. ⚠ 警告 因为燃烧会产生有害气体,所以请绝对不要焚烧。
- 2. 废弃时,请遵照各地区的分类废弃法规进行处理。

⑥ 其他注意事项

- 1. △ 警告 刚刚用热水清洗后等,请不要用手触摸胶管表面。否则可能导致烫伤等事故。
- 2. 内层以外的胶管材质如果附着细菌、霉菌将很难去除,故请注意。
- 3. 没有实施灭菌、杀菌处理。
- 4. 为了保持耐压性能、耐热性能,用丝线加强时采取了特殊的编织方法。 (如果不经意切割,有时丝线会散开,丝线缺失,故请注意)
- 5. 切割胶管时,请尽可能用新的刀片,确保胶管端面垂直。 如果不垂直,可能发生泄漏和脱落等。
- 6. 可能因为加强材料的端面受伤,或者胶管有开孔的危险,故请在使用上充分注意。
- 7. 请不要向胶管施加过大的压力导致压扁。
- 8. <u>小</u> 警告 请不要让流体(食品等)接触胶管、接头的内表面之外的地方。流体渗透到胶管加固层,或者流体残留在接头部,可能发生杂菌的繁殖(附着)、胶管的老化。 另外,外表面附着的灰尘、胶管的断片(加固材料)可能混入。

FUSSOTHERMO-S100°C HOSE规格

型号	内径×外径	使用压力	标准长度	使用温度范围	最小弯曲半径
	mm	MPa	m	°C	mm
FSTH100C-12	12.7 × 19.5	-0.1~0.5	10	-5~100	80
FSTH100C-15	12.7 × 19.5	-0.1~0.5	10		105
FSTH100C-19	19.5 × 28.5	-0.1~0.5	10		140
FSTH100C-25	25.4 × 35.5	-0.1~0.5	10		190